

## ► Preparación del Superficie

### Introducción

1. Siempre es importante limpiar las superficies antes de cualquier instalación.
2. "Cual preparación para cual superficie?" Mientras muchos funcionan, una regla general para la ultima limpieza es:

MATERIAL DEL LETRERO	LIMPIADO
METAL PINTADO Y MADERA	Alcohol Isopropyl (IPA)
VIDRIO	IPA o Vinagre/Mezcla de Agua
ACRÍLICO Y POLICARBONATO	Limpiador Acrílico sin silicon o un trapo antiestático para remover la carga estática y polvo al ultimo momento
BANNERS Y TOLDOS	IPA o Vinagre/Mezcla de Agua
HOJAS DE PVC EXTENDIDAS	Vinagre en seguida de una rápida limpieza con Toluene
VEHÍCULOS*	IPA / H2O (50:50) Mezcla
PAREDES PINTADAS*	IPA / H2O (50:50) Mezcla

### Aviso

Mientras pueda parecer lógico que un solvente fuerte pueda ser el mejor limpiador para superficies que son difíciles para aplicar vinilos – en el caso de muchos plásticos y pinturas, esto es malo y puede terminar en la falla prematura de sus letreros debido a fragilidad, rajadura o pérdida de brillo. Use solventes leves si es posible y solo limpie hasta que no haiga suciedad.

*\* Si el vehículo esta nuevo o ha sido encerado recientemente, el removedor de cera Dupont es recomendado para remover residuo de cera antes de limpiar con la mezcla de agua de IPA..*

*\* La pintura de Látex es mas sensible a la mezcla de agua del IPA. Evite exposición prolongada del limpiador a las paredes durante la preparación del superficie.*